

ÜBERSICHT ZUM DENKMALBESTAND DER KLÖSTER, STIFTE UND KONVENTE IN SCHLESWIG-HOLSTEIN, HAMBURG UND NORDSCHLESWIG

Zeichenerklärung

+ erhalten / teilweise erhalten – nicht erhalten ÷ kein Bau errichtet

Klöster

Ahrensböök • St. Maria Karthäuser	Kirche + Abbruch der Klausur 1584	Klausur –
Bordesholm • St. Maria Augustiner-Chorherren	Kirche + Klausur Verfall, 1859-61 Abbruch bis auf Sakristei u. Ansatz des Kreuzgangs	Klausur /
Cismar • St. Maria, St. Johannis Benediktiner	Kirche / 1768/69 Umbau der westl. Teile der Kirche zu Wohnzwecken, von der Klausur Westflügel und Kreuzgang abgerissen, Ost- u. Südflügel mehrfach umgebaut	Klausur /
Flensburg • St. Katharina Franziskaner Südflügel	Kirche – Kirche 1579 eingestürzt, von der Klausur sind der und Teile des Ostflügels erhalten	Klausur /
Guldholm	Kirche –	Klausur –

Denkmalbestand der Klöster, Stifte und Konvente
in Schleswig-Holstein, Hamburg und Nordschleswig

Zisterzienser	Mit Umzug nach Rus Regis (Rudekloster) 1210 Aufgabe der Baulichkeiten
Haderslev • Dominikaner	Kirche – Klausur – 1627 Kirchenbrand im Zuge des 30jährigen Kriegs, Klausurabbruch bereits bald nach Klostersaufhebung Mitte des 16. Jh.
Hamburg • Franziskaner	Kirche – Klausur – Kirche und Klausur wurden 1807 abgebrochen und an dessen Stelle die Neue Börse errichtet
Hamburg • Dominikaner	Kirche – Klausur – Kirche und Klausur wurden im Zuge der Planung zum neuen Rathaus 1829 abgebrochen
Hamburg- Harvestehude • Zisterzienserinnen	Kirche – Klausur – Kirche und Klausur wurden von den Hamburger Bürgern 1530 abgebrochen
Hemmingstedt • Benediktinerinnen	Kirche + Klausur – Übernahme der Pfarrkirche, Klausur nicht erhalten, wohl nach der Auflösung 1513 abgebrochen
Husum • Franziskaner	Kirche – Klausur – Abbruch der Klosteranlage im Zuge des Schlossbaus ab 1577, Teile des sogen. Kavalierhauses bergen wohl Reste der Klausur
Itzehoe • Zisterzienserinnen	Kirche – Klausur / Klosteranlage brannte 1657 vollständig aus, erhalten blieb in Resten der südliche Kreuzgangflügel
Kiel • Franziskaner	Kirche – Klausur /

Denkmalbestand der Klöster, Stifte und Konvente
in Schleswig-Holstein, Hamburg und Nordschleswig

1943 durch Kriegsfolgen große Teile zerstört, Reste
des Westflügels der Klausuranlage, des Kreuzgangs
und Refektoriums erhalten

Kuddewörde • Ord.d.Spitaler v.

S. Spirito in Sassia

Kirche + Klausur –

Nicht gesichert inwieweit die Mauerreste, die auf dem
Friedhof der jetzigen Pfarrkirche St. Andreas liegen,
zur ehem. Klausuranlage gehörten

Lübeck • Benediktiner-Doppelkloster

Zisterzienserinnen

Kirche – Klausur /

1806-1819 Abbruch der Kirche und großer Teile der
Klausur, 1905 weitere Abbrüche bis auf Reste der
Außenmauer des Refektoriums.

Lübeck • Franziskaner

Kirche + Klausur +

Zwei Klosterhöfe mit Kreuzgängen, der Ostflügel mit
Sakristei, Kapitelsaal und Dormitorium im
Obergeschoss erhalten, im Westflügel Refektorium
erhalten, zahlreiche Räumlichkeiten hinter
neugotischer Vermauerung verborgen.

Lübeck • Dominikaner

Kirche – Klausur +

Abbruch der Kirche 1818/19, Reste des nördlichen
Seitenschiffs an der anschließenden Klausuranlage
erhalten, Klausur größtenteils im Erdgeschoss erhalten

Lübeck • Schwestern vom Gemeinsamen

Leben

Kirche – Klausur +

1888 bis 1890 größtenteils durch Neubauten
ersetzt, erhalten haben sich das Vordergebäude an der
St. Annen-Straße und Teile des westlichen
Gebäudeflügels an der Weberstraße

Lübeck • Augustinerinnen

Kirche / Klausur +

Denkmalbestand der Klöster, Stifte und Konvente
in Schleswig-Holstein, Hamburg und Nordschleswig

1843 Brand, Kirche in Resten im unteren Teil und zur
Eingangsseite erhalten, Klausur saniert bzw.
wiederaufgebaut

Lunden • Franziskaner

Kirche – Klausur –
Die Bauten wurden 1539 bald nach der Auflösung
abgebrochen

Løgumkloster • Zisterzienser

Kirche + Klausur /
Klausurgebäude dienten als Steinbruch für den Bau
des Jagd Schlosses nach 1585, erhalten blieben
Sakristei, Armarium/Bibliothek, Kapitelsaal und Teile
des Parlatoriums im Ostflügel

Marienwohlde • Birgittiner

Kirche – Klausur –
Abriss, 1558 entstand auf dem Areal ein herzoglicher
Hof, 1847 Überbauung des Geländes mit einer
Gutsanlage unter Benutzung vorgefundener Materials
der ehem. Klosteranlage

Meldorf • Dominikaner

Kirche – Klausur /
1789 Umbau der Klausur, die östliche Längswand aus
dem 15. Jh.

Mohrkirchen • Antoniter

Kirche – Klausur –
Ab 1778 Nutzung der Klosteranlage als Steinbruch
zum Bau von Häusern auf den umliegenden
Bauernstellen

Neumünster • Augustiner-Chorherren

Kirche – Klausur –
1811 Abbruch der Kirche, über die ursprüngliche
Klausuranlage keine Nachrichten

Neumünster • Schwestern v.

Kirche – Klausur –

Denkmalbestand der Klöster, Stifte und Konvente
in Schleswig-Holstein, Hamburg und Nordschleswig

Gemeinsamen Leben	Nach Auflösung des Klosters erwarb Herzog Adolf Gebäude und Grundstück zur Errichtung eines hzgl. Hauses, später Amtshaus und Zuchthaus, im 19. Jh. entstand hier eine Fabrikanlage, heute Parkanlage
Neustadt • Schwestern v. Gemeinsamen Leben	Kirche – Klausur – Um 1800 Abriss von Resten der Klosteranlage, 1947 Fundamentreste freigelegt, 1988 teils geborgen
Plön • Schwestern v. Gemeinsamen Leben	Kirche – Klausur – Das Areal durch Folgebauten weitgehend überformt
Preetz • Benediktinerinnen	Kirche + Klausur / Teile des ehemaligen Nordflügels der Klausur von 1456 im Konventhaus Nr. 19 erhalten
Ratzeburg • Prämonstratenser	Kirche + Klausur + Hauptteile der Klausur trotz Umbauten vollständig erhalten
Reinbek • Zisterzienserinnen	Kirche – Klausur – Die Gesamtanlage wurde 1534 in der Grafenfehde von den Lübeckern zerstört, erhalten zwei Granitpfeiler vor der heutigen Pfarrkirche
Reinfeld • Zisterzienser	Kirche – Klausur – Nach der Aufhebung wurde die Klausur als Steinbruch für den Bau einer vierflügeligen Wasserschlossanlage unter Herzog Hans d. J. von Sonderburg genutzt, 1636 beim Bruch des Herreseedamms wurden die Kirche und Reste der Klausur zerstört
Rudekloster • Zisterzienser	Kirche – Klausur –

Denkmalbestand der Klöster, Stifte und Konvente
in Schleswig-Holstein, Hamburg und Nordschleswig

Bald nach der Aufhebung erbaute Herzog Hans d. J.
von Holstein-Hadersleben aus dem Abbruchmaterial
der Klosteranlage das Wasserschloss Glücksburg.

Schleswig • Benediktiner

Kirche – Klausur –

Die wohl zum Konvent gehörende St. Michaeliskirche
1874 wegen Baufälligkeit abgerissen, zur
Klausuranlage keine Nachrichten.

Schleswig • Benediktinerinnen

Kirche + Klausur +

Kirche und Klausur in ihrer vorreformatorischen
Anlage weitgehend erhalten, von der Klausur erhalten

Schleswig • Franziskaner

Kirche – Klausur +

Reste der 1793 abgerissenen
Klosterkirchenfundamente geborgen, von der Klausur
erhalten: Teile des Nord- und Westflügels sowie die
nördlichen Teile des Ostflügels

Schleswig • Dominikaner

Kirche – Klausur –

Bald nach der Auflösung Abriss der Klosteranlage,
Fundamente teilweise ergraben

Seem • Benediktiner

Kirche – Klausur –

Von der Klosterkirche und der Klausur keine
Nachricht

Segeberg • Augustiner-Chorherren

Kirche + Klausur –

Klausur wohl Ende 16. Jh. abgebrochen

Tønder • Franziskaner

Kirche – Klausur –

Bald nach der Aufhebung Abriss der Klosteranlage

Uetersen • Zisterzienserinnen

Kirche – Klausur /

Denkmalbestand der Klöster, Stifte und Konvente
in Schleswig-Holstein, Hamburg und Nordschleswig

1748 Kirche bis auf einen geringen Rest der Südmauer
durch Neubau ersetzt, von der Klausur ehemaliger
Kreuzgang des Südflügels im Kern erhalten

Domkapitel

Domkapitel des Bistums
Hamburg • Kanoniker

Kirche – Klausur – Kurie –
Abbruch des Doms 1805/06

Domkapitel des Bistums
Lübeck • Kanoniker

Kirche + Klausur / Kurie /
Kreuzgang des Ostflügels erhalten, die Kuriengebäude
größtenteils verschwunden bzw. überbaut

Domkapitel des Bistums
Ratzeburg • Kanoniker

Kirche + Klausur + Kurie /
Kurien in Überformungen erhalten

Domkapitel des Bistums
Schleswig • Kanoniker

Kirche + Klausur / Kurie /
Kreuzgang und die Sakristei erhalten, Teil der
ehemaligen Domkurie erhalten

Kanonikerstifte

Alt-Lübeck • Säkularkanoniker

Kirche – Klausur –
Ergrabene Fundamente als Steinsetzungen sichtbar
gemacht

Hamburg
Süllberg • Säkularkanoniker

Kirche – Klausur –
Kein baulicher Nachweis

Itzehoe cella welano (?)
• Säkularkanoniker (?)

Kirche – Klausur –
kein baulicher Hinweis

Denkmalbestand der Klöster, Stifte und Konvente
in Schleswig-Holstein, Hamburg und Nordschleswig

Ratzeburg • Benediktiner

Kirche / Klausur /

Reste der ehemaligen Klosterkirche in der heutigen
Pfarrkirche verbaut, erhalten die Sakristei aus der Zeit
des Aufenthalts des Prämonstratenserkonvents an der
St. Georg Kirche

Kollegiatstifte

Eutin • Säkularkanoniker

Kirche + Klausur ÷ Kurie /

Die Kurienhäuser an der Ostseite der Kirche sowie die
gegenüberliegenden Häuser der Vikare teils überformt
erhalten

Haderslev • Säkularkanoniker

Kirche + Klausur ÷ Kurie /

Teile der Kurie überformt erhalten